

Zur Kenntnis genommen	Betriebs- leiter	Meister	Auftrags- Annehmer	Monteure			

TECHNISCHE MITTEILUNG

FORD-WERKE AG KÖLN · KUNDENDIENST



Hinterachse, Gelenkwelle 9
(95)

16. April 1963

HINTERACHSE TAUNUS 17M, 12M UND TRANSIT

Ein Neueinstellen von Teller- und Kegelrad zur Beseitigung von Zahnradgeräuschen hat nur Aussicht auf Erfolg, solange eine Laufzeit von 500 km nicht überschritten ist.

Liegen bereits längere Laufzeiten vor, so müssen Teller- und Kegelrad erneuert und nach Vorschrift eingestellt werden, um Laufruhe der Hinterachse zu erzielen.