

Zur Kenntnis genommen	Betriebs- leiter	Meister	Auftrags- Annehmer	Monteure			

TECHNISCHE MITTEILUNG

FORD-WERKE AG KÖLN · KUNDENDIENST



Hinterachse, Gelenkwelle 4
(20)

24. Mai 1962

Ritzelabdichtung TAUNUS 17M

Ab Motor Nr 293391, gebaut am 16.5.1962, bauen wir in die Hinterachse des TAUNUS 17M einen neuen Ritzelsimmerring ein, dessen zusätzliche dritte Lippe in Verbindung mit einem neuen Flansch als Labyrinth gegen Tropföl ausgebildet ist. (Siehe Skizze!)

Im Reparaturfall kann der neue Dichtring, Bestell-Nr. 540552, nur in Verbindung mit dem neuen Flansch, Bestell-Nr. 541818, verwendet werden.

Der alte Simmerring, Bestell-Nr. 556 843, wird weiterhin als Ersatzteil für ältere Fahrzeuge geliefert.

B. w. !

