

Zur Kenntnis genommen	Betriebs- leiter	Meister	Auftrags- Annehmer	Monteure			
				<i>Min</i>		<i>10.000</i>	

# TECHNISCHE MITTEILUNG

FORD-WERKE AG KÖLN · KUNDENDIENST



Kühlanlage 5  
68

13. Mai 1966

Kontrolle der Schlauchschellen

Wir haben Veranlassung darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Inspektionen die Schlauchverbindungen, d. h. vornehmlich die Schlauchschellen, zu kontrollieren sind, ob sie noch einen ordnungsgemässen festen Sitz haben. Diese Prüfung ist notwendig, da eine Undichtigkeit an den Kühlwasserschläuchen ebenso wie auch sonstige Undichtigkeiten am Kühlsystem u. U. auch zu undichten Zylinderkopfdichtungen führen können.